

CERTIFICADO DE EXAMEN CE DE DISEÑO
CE DESIGN INSPECTION CERTIFICATE

A11/99BR0040

Pg. 1/2

La Asociación Española de Normalización y Certificación (AENOR), certifica que la solución alternativa empleada para cubrir el incumplimiento con una norma armonizada en el rango de aplicación abajo definido, desarrollada por la empresa:

The Spanish Association for Standardization and Certification (AENOR) certifies that the alternative solution in order to satisfy the deviation to a harmonized Standard in the range defined below, developed by the firm:

BELTRÁN ASCENSORES Y MONTACARGAS, S.L.

en los ascensores instalados al amparo del Certificado de Conformidad N° ASC/99BL25/IH, emitido por AENOR:

on the lifts installed under the Conformity Certificate N° ASC/99BL25/IH, issued by AENOR

Norma Armonizada/*Harmonized Standard:*
Artículo incumplido/*Article non complied:*
Campo de aplicación/*Range of use:*

EN 81-2:1998
5.7.3 y 8.4.2
Foso y faldón (guardapie)/ *Pit and apron*

satisface los Requisitos Esenciales de Seguridad y Salud recogidos en el Anexo I de la Directiva 95/16/CE del Consejo, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados Miembros en materia de Ascensores.

complies with the essential health and safety requirements included in Annex I of the 95/16/EC Council Directive on the approximation of the laws of the Member States relating to lifts.

El presente certificado ha sido extendido por AENOR en cumplimiento de su obligación como Organismo Notificado a la Comisión Europea y a los demás Estados Miembros para la Directiva 95/16/CE de Ascensores, de acuerdo con las disposiciones del Anexo XIII de la Directiva, y supone una ampliación al Certificado de Conformidad extendido con anterioridad a la compañía arriba mencionada.

The certificate has been performed by AENOR in accordance to its obligation as a Notified Body to the European Council and to the Member States for the 95/16/EC Lifts Directive, according to Directive Annex XIII dispositions, and it is an extension to the Conformity Certificate already issued to the company mentioned above.

El presente certificado es válido salvo suspensión o retirada notificada en tiempo por AENOR.

This Certificate is valid unless it is cancelled or withdrawn upon AENOR's written notification.

Fecha de emisión: 2006-05-16
Issued on:

Fecha de modificación: 2007-03-23
Modified on:


El Director General de AENOR
General Manager of AENOR

CERTIFICADO DE EXAMEN CE DE DISEÑO

CE DESIGN INSPECTION CERTIFICATE

A11/99BR0040

Pg. 2/2

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS/ TECHNICAL FEATURES

ASCENSOR HIDRÁULICO DE FOSO CORTO	SHALLOW PIT HYDRAULICAL LIFT
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	TECHNICAL FEATURES
ASCENSOR HIDRÁULICO CARGA: 1000 kg VELOCIDAD: 0.6 m/s TRACCIÓN: DIRECTA O 2:1	HYDRAULICAL LIFT LOAD: 1000 kg SPEED: 0.6 m/s DRIVE: DIRECT OR 2:1
ARTÍCULO DE NORMA ARMONIZADA INCUMPLIDO	HARMONISED STANDARD'S NON COMPLIED CLAUSE
EN 81-2 ART. 5.7.3 FOSO EN 81-2 ART. 8.4.2 FALDÓN (GUARDAPIÉ)	EN 81-2 CL. 5.7.3 PIT EN 81-2 ART. 8.4.2 APRON
MEDIDAS ADOPTADAS	MEASURES ADOPTED
<ul style="list-style-type: none"> - AVISOS VISUALES - INTERRUPTOR DE LLAVE - RELÉ RESETEABLE - TOPES MÓVILES ENCLAVADOS ELÉCTRICAMENTE PARA IMPEDIR DESCENSO DE CABINA - FALDÓN TELESCÓPICO ENCLAVADO ELÉCTRICAMENTE - PROGRAMACIÓN ESPECIAL DE MANIOBRA 	<ul style="list-style-type: none"> - VISUAL WARNINGS - KEY SWITCH - RESETABLE RELAY - ELECTRICALLY LOCKED MOVEABLE STOPPERS TO AVOID CAR'S DESCENT - ELECTRICALLY LOCKED TELESCOPIC APRON - SPECIAL CONTROL PROGRAMME
MEDIDAS ADOPTADAS PARA EL MANTENIMIENTO	MEASURES ADOPTED FOR MAINTENANCE
Procedimientos de mantenimiento: F.T. MANTENIMIENTO (G1): D112002-000.DOC	Maintenance procedures: F.T. MANTENIMIENTO (G1): D112002-000.DOC

